PERFORM TI (SERVIÇOS AVULSOS) - Suporte #131

Configuração de Impressora

21/03/2023 09:50 - Hudson Sobral de Faria Admin

Estado:	Fechado	**Data de início:**	21/03/2023
Prioridade:	Normal	**Data de fim:**	
Atribuído a:	Hudson Sobral de Faria Admin	**% Completo:**	0%
Categoria:		**Tempo estimado:**	0.00 hora
Versão:		**Tempo gasto:**	0.00 hora
Valor do Serviço:	60	**Cliente/Empresa:**	Julio - Particular
Preço de Custo:	0		

Descrição

Configurar impressora na rede novamente após substituição de roteador.

Histórico

#1 - 21/03/2023 09:51 - Hudson Sobral de Faria Admin

- Estado alterado de Novo para Fechado

- Realizada configuração da impressora na rede da impressora HP - MFP 131.