GM INDUSTRIA E COMERCIO (GRUPO MAIS) - Infraestrutura #25

Equipamento com defeito

28/10/2020 19:29 - Hudson Sobral de Faria Admin

Estado:	Fechado	**Data de início:**	28/10/2020
Prioridade:	Normal	**Data de fim:**	
Atribuído a:	Hudson Sobral de Faria Admin	**% Completo:**	0%
Categoria:		**Tempo estimado:**	0.00 hora
Versão:			
Usuário/Colaborador:	Alessandra	**Departamento/Filial:**	Nolla

Descrição

Impressora laser não dá sinal para impressão

Histórico

#1 - 28/10/2020 19:30 - Hudson Sobral de Faria Admin

- Estado alterado de Novo para Resolvido

- Impressora precisava de um reset de cilindro. Efetuado processo por técnico terceirizado e problema solucionado.

#2 - 27/06/2022 17:25 - Hudson Sobral de Faria Admin

- Estado alterado de Resolvido para Fechado