GM INDUSTRIA E COMERCIO (GRUPO MAIS) - Suporte #687

Configuração de Impressora

04/07/2025 16:12 - Hudson Sobral de Faria Admin

Estado:	Fechado	**Data de início:**	04/07/2025
Prioridade:	Normal	**Data de fim:**	
Atribuído a:	Hudson Sobral de Faria Admin	**% Completo:**	0%
Categoria:		**Tempo estimado:**	0.00 hora
Versão:			
Usuário/Colaborador:	Nolla	**Departamento/Filial:**	Nolla

Descrição

Impressora HL-1210W sem imprimir.

Histórico

#1 - 04/07/2025 16:12 - Hudson Sobral de Faria Admin

- Estado alterado de Novo para Fechado

- Estação onde estava ligada a impressora sem funcionar, ligado cabo USB direto na outra maquina Nolla-Servidor e reconfigurada impressora.